



MAT

DE

INFORMATION

Werkseinstellungen





- Technische Daten
- Ereignisse & Störungen

Vom TACHOGRAPHEN & FAHRERKARTE



TD ONE Gerät

- 1 Schnittstelle zum Tacho (5) Verbleibene Zeit LED
- 2 Griff (3) Downloadtaste
- 4 Fehler/Error LED

TECHNISCHE DATEN:

- Kompatibilität Tachograph - USB Anschlussbuchse
- Speicher (ca. 1400 Downloads) - Maximale Leistungsaufnahme
- Maße (LxBxH)
- Gewicht
- Temperaturbereich

12 V / 24 V 2.0 Full Speed

(6) 7-Segment Anzeige

(7) USB Anschlussbuchse

512 MB 400 mW

97 x 24 x 13 mm 19 a

5

-5... +55 °C

Benutzerkonfiguration









Downloadmodus

Notwendig für den Download

Fahrerkarte


Unternehmens-, 2

DL1

DL₂

Werkstatt-

Kontrollkarte



2

1 x Signalton

2 x Signalton



Updateanleitung

3





Langer Signalton

E:23... Fehlercode

Seite 20-2

	Code	Beschreibung	Kommentare 16	Code	Beschreibung	Kommentare 17	Eingeschränkte Gewährleistung	Leist	tungsmerkmale und Funktionen 🖽
WARNUNGEN	F1 F2	ONE ist mehr als 95% belegt. Die Daten wurden	Übertragen Sie die Daten auf einen PC Keine Daten im Tachographen	F5	Die interne Uhr des TD ONE läuft nicht ordnungsgemäß oder ist nicht synchronisiert.	Verbinden Sie den TD ONE mit dem PC. Starten Sie den TD Konfigurator und synchronisieren Sie die Uhrzeit. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren	Der HERSTELLER gewährt eine auf 24 Monate begrentzte Gewährleistung auf dieses Produkt ab Beginn des Kaufdatums. Zusätzliche Ausrüstung inkl. des mit dem Produkt ausgeliefertem Zubehör(Kabel, Stecker, Batterien) ist von dieser Gewährleistung ausgeschlossen.	TachoDrive ONE:	
	ГZ	teilweise oder nicht heruntergeladen	für den gewünschten Zeitraum gefunden, oder keine gültige Unternehmenskarte eingelegt.	FA	Der integrierte	Sie Ihren Händler. Führen Sie eine Virenscan an	Der HERSTELLER hat alles unternommen, um das Produkt fehlerfrei zu gestalten.		Geringe Abmessungen
		Die angeforderten Daten wurden nur teilweise heruntergeladen	Möglicherweise keine spezifischen DTCO-1381 Daten für den Tacho vorhanden. Ändern Sie die	Antivirenschutz hat einen Virus erkannt und gelöscht.	Ihrem PC durch.	Bei nicht ordnungsgemäßer Funktion auf Grund von Hard- oder Firmwarefehlern innerhalb der Gewährleistungsfrist wird das Gerät vom HERSTELLER repariert oder ersetzt (sofern eine Reparatur nicht	88	Beidseitiges Display	
				F7	Die Datei der Downloadübersichten	Löschen Sie die Datei LastDownload.txt. Die Downloadhistorie geht verloren. Eine neue Datei wird automatisch erstellt.	möglich ist). Der HERSTELLER trägt keine Verwantwortung für jegliche Fehler in der Software sowie fehlerhafte Informationen und die daraus resultierende Konsequenzen. Das Gerät wird im "Ist-Zustand" geliefert ohne jegliche ausdrückliche oder implizierte Gewähr. Der Käufer trägt das volle Risiko für die Benutzung des gekauften Gerätes im beschriebenen Funktionsumfang. Der HERSTELLER trägt keine Verantwortung für zufällige, nicht zufällige oder sonstige Schäden, einschließlich Verlust von Leistungen oder Daten die bei der Nutzung des Produkts auftreten, auch wenn der Käufer nicht im Voraus über diese Möglichkeiten solcher Schäden informiert worden ist. Anmerkung:	1 V22 DL	Zwei Downloadprofile - DL1, DL2
	EA	Die angeforderten	DL-Konfiguration Möglicherweise keine Fahrerkarte im Tachographen. Ändern Sie die Downloadeinstellungen oder stecken Sie eine Fahrerkarte in den Tachographen und		wurde beschädigt.			(1)	Akustisches Signal
		Daten wurden nur teilweise heruntergeladen		F8	Es wurden keine Daten entsprechend der	Überprüfen Sie die TD ONE Konfiguration.		-© B	USB Full-Speed
					Konfiguration heruntergeladen.			净	Eingebauter Antivirenschutz
			versuchen Sie es erneut.	F9	In der heruntergeladenen Datei wurden kritische Ereignesse und Fehler			RTC	Echtzeituhr
	Code	Beschreibung	Kommentare 20	Code	estgestellt. Beschreibung	Kommentare 21	 Im Falle einer Fehlfunktion kontaktieren Sie Ihren HÄNDLER. 		<i>*</i>
FEHLER	E1	Vorgang konnte nicht ausgeführt werden.	Fehlende Karte zur Autorisierung des Datendownloads - ConditionsNotCorrect - RequestSequenceError	E5	Der Tachograph antwortet nicht.	Zeitüberschreitung, keine Antwort nach drei Versuchen. Möglicherweise ist der Tacho defekt.	Die Gewährleistung ist gültig in Verbindung mit den Gewährleistungsbestimmungen, welche auf der Internetseite des Herstellers zu finden sind.		
		Angeforderte Daten sind nicht vorhanden.	Möglicherweise war die Fahrerkarte während des Downloadvorganges nicht eingesteckt DataNotAvailable	E6	Tachograph Verbindungsfehler.	z.B. Tachograph ist defekt.	Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollte die aktuellste Firmwareversion auf dem Gerät installiert		
		Sind flicht vorhänden.		TD ONE Speicherfehler.	Löschen Sie den Speicher oder kontaktieren Sie Ihren Händler.	sein. Für alle notwendigen Informationen zum Produkt kontaktieren Sie bitte Ihren HÄNDLER.			
	E3 E4	Vorgang nicht möglich.		Falsche PIN.	Überprüfen Sie ob die im TD ONE gespeicherte PIN mit der PIN der Werkstattkarte	it-TELEMATICS GmbH			
						übereinstimmt.	Gottlieb-Daimler-Str. 5 49593 Bersenbrück T.: 05439 / 77833-0 M.: info@it-telematics.de		

choDrive ONE:









